Таблица 5.1.

Номинальный ток первичной цепи, А	100	150	200	250	300	400	500	600	750	800	1000	1200	1500	2000
Число витков первичной обмотки	12	8	6	6	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1
Второй зажим вторичной обмотки	И4	И2	И2	И3	И4	И2	И3	И1	И3	И4	И5	И4	И3	И5
Рекомендуемое сечение провода или шины для навивки первичной обмотки	Провод, мм²											Шина медная, мм		
	16	25	35	70	70	120	185	240	300	400	500	50x4 50x4	50x5 50x5	55x6 55x6