

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ХМЦ

В.В. Волков

« 23 » / 11 2023 г.

А К Т

технического состояния оборудования

Наименование агрегата: Мельница шаровая (поз. 97)

Модель, тип Мельница МШР 1,5 x 1,6 м

Инвентарный № 890100010051

Акт составлен для корректировки объемов ремонта

Дата и вид последнего ремонта н/д

Краткое описание состояния агрегата на время составления акта

№ п/п	Наименование узлов и основных частей	Описание дефекта
1	Футеровка	Физический износ футеровки, требуется замена
2	Привод	Требуется ревизии опорного подшипника
3	Барабан	Требуется смазка подшипников
4	Опорные металлоконструкции	Без замечаний
5	Шкаф управления	Требуется ревизия
6		

Заключение специалистов: При визуальном осмотре установлено: физический износ футеровки барабана, опорный подшипник находится в не удовлетворительном состоянии. Необходимо провести ревизию шкафа управления, доукомплектовать.

Зам. начальника по УПА ХМЦ

С.В. Стенькин

Старший механик ХМЦ

М.Г. Киселев

Начальник отделения ОПКДМ ХМЦ

В.В. Маркин

Старший мастер ОПКДМ ХМЦ

В.В. Ларионов