

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
 на проведение текущего ремонта
 компрессора парового ТС1 инв.№ 104000039162
 (Турбовентилятора Exvel HBXK-42/1426-LG270 изготовитель «HOWDEN TURBO FANS») расположенного на участке ОУССНР ЦЭН АО «Кольская ГМК в 2018г.

Сроки выполнения работ 06.08.2018 – 08.08.2018

П/п	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм.
1	Демонтаж, монтаж корпуса уплотнения вала. Замена сменных элементов уплотнения вала.	1	КМП
2	Замена масла.	250	л
3	Замена фильтра масляного.	2	ШТ
4	Замена фильтра воздушного.	1	ШТ
5	Замена ремня масляного насоса.	1	ШТ
6	Замена впускного шланга уплотнения вала.	1	ШТ
7	Замена выпускного шланга уплотнения вала.	1	ШТ
8	Демонтаж, монтаж ограждения полумуфт компрессора.	1	ШТ
9	Центровка полумуфт компрессора и электродвигателя.	1	ШТ

Материалы подрядчика:


П/п	СКК	Описание	Кол-во	Ед. изм.
1	763586	Втулка вала для уплотнения вала (кат.№ F51984810000411)	1	ШТ
2	763793	Набор графитных колец для уплотнения вала (кат.№ CR-A13174-D160-E1)	1	КМП
3	764069	Уплотнительные кольца (О-образные) и прокладки для уплотнения вала (кат.№ GS-TH-14)	1	КМП
4	781706	Масло Shell Tellus S3 M	250	л
5	354315	Фильтр масляный Mahle Pi 3130 Sm-x10	2	ШТ
6	717965	Фильтр воздушный Mahle Pi 0126 Sm-L	1	ШТ
7	259592	Ремень клиновой XPZ1537	1	ШТ
8	764071	Выпускной шланг подачи уплотняющей воды вала (кат.№ W-HOSE-GOST15-80)	1	ШТ
9	763731	Впускной шланг подачи уплотняющей воды вала (кат.№ W-HOSE-GOST20-13)	1	ШТ

Начальник ЦЭН



В.П. Южаков

Зам. начальника цеха по оборудованию




В.И. Рудюк

Начальник УГМ ДПА



В.В. Кузнецов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2
 на проведение текущего ремонта
 компрессора парового ТС2 инв.№ 104000039163
 (Турбовентилятора Exvel НВХК-42/1426-LG270 изготовитель «HOWDEN TURBO FANS»)
 расположенного на участке ОУССНР ЦЭН АО «Кольская ГМК в 2018г.

Сроки выполнения работ 06.08.2018 – 08.08.2018

П/п	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм.
1	Демонтаж, монтаж корпуса уплотнения вала. Замена сменных элементовуплотнения вала.	1	КМП
2	Замена масла	250	Л
3	Замена фильтра масляного	2	ШТ
4	Замена фильтра воздушного	1	ШТ
5	Замена ремня масляного насоса.	1	ШТ
6	Замена впускного шланга уплотнения вала	1	ШТ
7	Замена выпускного шланга уплотнения вала	1	ШТ
8	Демонтаж, монтаж ограждения полумуфт компрессора.	1	ШТ
9	Центровка полумуфт компрессора и электродвигателя.	1	ШТ

Материалы подрядчика:

П/п	СКК	Описание	Кол-во	Ед. изм.
1	763586	Втулка вала для уплотнения вала (кат.№ F51984810000411)	1	ШТ
2	763793	Набор графитных колец для уплотнения вала (кат.№ CR-A13174-D160-E1)	1	КМП
3	764069	Уплотнительные кольца (О-образные) и прокладки для уплотнения вала (кат.№ GS-TH-14)	1	КМП
4	781706	Масло Shell Tellus S3 M	250	Л
5	354315	Фильтр масляный Mahle Pi 3130 Sm-x10	2	ШТ
6	717965	Фильтр воздушный Mahle Pi 0126 Sm-L	1	ШТ
7	259592	Ремень клиновой XPZ1537	1	ШТ
8	764071	Выпускной шланг подачи уплотняющей воды вала (кат.№ W-NOSE-GOST15-80)	1	ШТ
9	763731	Впускной шланг подачи уплотняющей воды вала (кат.№ W-NOSE-GOST20-13)	1	ШТ

Начальник ЦЭН




В.П. Южаков

Зам. начальника цеха по оборудованию



В.И. Рудюк

Начальник УГМ ДПА




В.В. Кузнецов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

на проведение текущего ремонта

компрессора парового ТС1 инв.№ 104000039162

(Турбовентилятора Exvel НВХК-42/1426-LG270 изготовитель «HOWDEN TURBO FANS»)

расположенного на участке ОУССНР ЦЭН АО «Кольская ГМК в 2018г.

Сроки выполнения работ 10.12.2018 - 12.12.2018

П/п	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм.
1	Демонтаж, монтаж корпуса уплотнения вала. Замена сменных элементов уплотнения вала.	1	КМП
2	Демонтаж, монтаж ограждения полумуфт компрессора.	1	ШТ
3	Замена масла.	250	Л
4	Замена фильтра масляного.	2	ШТ
5	Замена фильтра воздушного.	1	ШТ
6	Демонтаж, монтаж крышки подшипника. Замена подшипника со стороны рабочего колеса. Замена вкладыша подшипника.	1	ШТ
7	Демонтаж, монтаж крышки подшипника. Замена подшипника со стороны муфты. Замена вкладыша подшипника.	1	ШТ
8	Замена ремня масляного насоса.	1	ШТ
9	Замена выпускного шланга уплотнения вала.	1	ШТ
10	Замена впускного шланга уплотнения вала.	1	ШТ
11	Центровка полумуфт компрессора и электродвигателя.	1	ШТ

Материалы подрядчика:

П/п	СКК	Описание	Кол-во	Ед. изм.
1	763586	Втулка вала для уплотнения вала (кат.№ F51984810000411).	1	ШТ
2	763793	Набор графитных колец для уплотнения вала (кат.№ CR-A13174-D160-E1).	1	КМП
3	764069	Уплотнительные кольца (О-образные) и прокладки для уплотнения вала (кат.№ GS-TH-14).	1	КМП
4		Уплотнительное кольцо (О-образное) центрального болта рабочего колеса (кат.№ HM2400995300B).	1	ШТ
5	781706	Масло Shell Tellus S3 M.	250	Л
6	354315	Фильтр масляный Mahle Pi 3130 Sm-x10.	2	ШТ
7	717965	Фильтр воздушный Mahle Pi 0126 Sm-L.	1	ШТ
8	761706	Подшипник в сборе со стороны рабочего колеса (кат.№ BRG-ERVQ14-140).	1	ШТ
9	763766	Подшипник в сборе со стороны муфты (кат.№ BRG-ERXVA14-125)	1	ШТ
10	773741	Вкладыш подшипника, со стороны рабочего колеса (кат.№ BRG-LINER-ERXVQ)	1	ШТ
11	773744	Вкладыш подшипника, со стороны муфты (кат.№ BRG-LINER-ERXVA)	1	ШТ
12		Набор лабиринтных уплотнений подшипника корпуса подшипника, со стороны рабочего колеса (кат.№ RIGIDSEAL-14-140)	1	КМП
13	259592	Ремень клиновой XPZ1537	1	ШТ
14	764070	Набор лабиринтных уплотнений корпуса подшипника, со стороны муфты (кат.№ RIGIDEAL-14-125)	1	ШТ
15	764071	Выпускной шланг подачи уплотняющей воды вала (кат.№ W-HOSE-GOST15-80)	1	ШТ
16	763731	Впускной шланг подачи уплотняющей воды вала (кат.№ W-HOSE-GOST20-13)	1	ШТ

Начальник ЦЭН

Зам. начальника цеха по оборудованию

Начальник УГМ ДПА

В.П. Южаков

В.И. Рудюк

В.В. Кузнецов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4

на проведение текущего ремонта

компрессора парового ТС2 инв.№ 104000039163

(Турбовентилятора Exvel HBXK-42/1426-LG270 изготовитель «HOWDEN TURBO FANS»)

расположенного на участке ОУССНР ЦЭН АО «Кольская ГМК в 2018г.

Сроки выполнения работ 10.12.2018 - 12.12.2018

П/п	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм.
1	Демонтаж, монтаж корпуса уплотнения вала. Замена сменных элементов уплотнения вала.	1	КМП
2	Демонтаж, монтаж ограждения полумуфт компрессора.	1	ШТ
3	Замена масла.	250	л
4	Замена фильтра масляного.	2	ШТ
5	Замена фильтра воздушного.	1	ШТ
6	Демонтаж, монтаж крышки подшипника. Замена подшипника со стороны рабочего колеса. Замена вкладыша подшипника.	1	ШТ
7	Демонтаж, монтаж крышки подшипника. Замена подшипника со стороны муфты. Замена вкладыша подшипника.	1	ШТ
8	Замена ремня масляного насоса.	1	ШТ
9	Замена выпускного шланга уплотнения вала.	1	ШТ
10	Замена впускного шланга уплотнения вала.	1	ШТ
11	Центровка полумуфт компрессора и электродвигателя.	1	ШТ

Материалы подрядчика:

П/п	СКК	Описание	Кол-во	Ед. изм.
1	763586	Втулка вала для уплотнения вала (кат.№ F51984810000411).	1	ШТ
2	763793	Набор графитных колец для уплотнения вала (кат.№ CR-A13174-D160-E1).	1	КМП
3	764069	Уплотнительные кольца (О-образные) и прокладки для уплотнения вала (кат.№ GS-TH-14).	1	КМП
4		Уплотнительное кольцо (О-образное) центрального болта рабочего колеса (кат.№ HM2400995300B).	1	ШТ
5	781706	Масло Shell Tellus S3 M.	250	л
6	354315	Фильтр масляный Mahle Pi 3130 Sm-x10.	2	ШТ
7	717965	Фильтр воздушный Mahle Pi 0126 Sm-L.	1	ШТ
8	761706	Подшипник в сборе со стороны рабочего колеса (кат.№ BRG-ERVQ14-140).	1	ШТ
9	763766	Подшипник в сборе со стороны муфты (кат.№ BRG-ERXVA14-125)	1	ШТ
10	773741	Вкладыш подшипника, со стороны рабочего колеса (кат.№ BRG-LINER-ERXVQ)	1	ШТ
11	773744	Вкладыш подшипника, со стороны муфты (кат.№ BRG-LINER-ERXVA)	1	ШТ
12		Набор лабиринтных уплотнений подшипника корпуса подшипника, со стороны рабочего колеса (кат.№ RIGIDSEAL-14-140)	1	КМП
13	259592	Ремень клиновой XPZ1537	1	ШТ
14	764070	Набор лабиринтных уплотнений корпуса подшипника, со стороны муфты (кат.№ RIGIDEAL-14-125)	1	ШТ
15	764071	Выпускной шланг подачи уплотняющей воды вала (кат.№ W-HOSE-GOST15-80)	1	ШТ
16	763731	Впускной шланг подачи уплотняющей воды вала (кат.№ W-HOSE-GOST20-13)	1	ШТ

Начальник ЦЭН

Зам. начальника цеха по оборудованию

Начальник УГМ ДПА

В.П. Южаков

В.И. Рудюк

В.В. Кузнецов