

**АКТ  
технического состояния оборудования**

1. Сведения об оборудовании:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Наименование оборудования:                | Полуприцеп-цистерна         |
| Модель/марка:                             | 963934                      |
| Инвентарный номер:                        | 255106                      |
| Заводской номер:                          |                             |
| Дата ввода в эксплуатацию (историческая): | 2013г.                      |
| Год выпуска:                              | 2013г.                      |
| Завод-изготовитель:                       | ЗАО "Компания автоприцепов" |
| Технические характеристики:               |                             |
| Масса без нагрузки, кг.                   | 8100                        |
| Разрешенная max масса, кг.                | 30400                       |


2. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

| Наименование основных частей и узлов оборудования |   |
|---|---|
| Передний мост                                     | Износ тормозных барабанов, тормозные рычаги не обеспечивают рабочий зазор между барабаном и тормозной колодкой. |
| Средний мост                                      | Износ тормозных барабанов. Тормозные рычаги не фиксируются, тормозная система не эффективна.                    |
| Задний мост                                       | Износ тормозных барабанов, тормозные рычаги не обеспечивают рабочий зазор между барабаном и тормозной колодкой. |
| Грузовая платформа                                | Рама имеет коррозию.  |

3. Выводы комиссии: визуально обнаружена ржавчина. Неисправны датчики ABS. Имеется деформация защитной обшивки цистерны.

4. Заключение комиссии: состояние удовлетворительное.

Члены комиссии:  
Начальник службы РИТО  
Начальник УХТ

  
Э.Ю. Тетерин  
В.А. Темрук