

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу-
директор по производству


С.М. Колесников

АКТ
технического состояния оборудования

« ___ » _____ 2018 г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования:	Автокран
Модель/марка:	КС-5576К
Инвентарный номер:	253233
Заводской номер:	X8969814KC0AW9202
Дата ввода в эксплуатацию (историческая):	2012 г.
Год выпуска:	2012 г.
Технические характеристики:	Грузоподъемность 32тн. Модель ДВС 6ISBE285 Трансмиссия МКП

2. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:


Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Рама	Деформация рамы автокрана
Крановая установка	Деформация аутригеров

3. Выводы комиссии: Требуется замена рамы и аутригеров автокрана.

4. Заключение комиссии: состояние автокрана неудовлетворительное.

Члены комиссии:

Директор ЦТиСО



А.И. Романенков

Начальник ТЦ



И.А. Воротников

Зам. начальника ТЦ по оборудованию


В.В. Лысых