


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу -
директор по производству
 **С.М. Колесников**

АКТ
технического состояния оборудования

« _ » _____ 2018 г.

1. Сведения об оборудовании:

| | |
|---|--------------------------|
| Наименование оборудования: | Стреловой кран |
| Модель/марка: | КС - 8165 |
| Инвентарный номер: | 330097 |
| Заводской номер: | |
| Дата ввода в эксплуатацию (историческая): | 1988 г. |
| Год выпуска: | 1987 г. |
| Завод-изготовитель: | «Волгоцеммаш» |
| Технические характеристики: | Грузоподъемность, т. 100 |

2. Сведения о проведенных ремонтах: нет данных

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

| Наименование основных частей и узлов оборудования | Описание дефектов и неисправностей |
|---|---|
| Кабина | Сквозная коррозия металла пола и крыши кабины |
| Ходовая часть | Полный износ электродвигателей хода, значительный износ шестерен привода гусениц. |
| Электрооборудование | Изоляционный материал разрушен, имеет сколы, местами отсутствует, вследствие чего происходят частые нарушения в работе электрооборудования. |
| Крановая установка | Металлоконструкции стрелового оборудования имеют значительную коррозию, обломан зуб зубчатого венца опорно-поворотного устройства платформы крана, отсутствует канатоукладчик на барабане стреловой лебедки, требуется замена всех вантовых канат-оттяжек |

4. Выводы комиссии: визуально обнаружена сквозная ржавчина и признаки усталости металла. Износ и неисправности ходовой части и крановой установки. Проведение капитального ремонта нецелесообразно.

5. Заключение комиссии: состояние стрелового крана неудовлетворительное.

Члены комиссии:

Директор ЦТиСО

Начальник ТЦ

Зам начальника по оборудованию ТЦ



А.И. Романенков



И.А. Воротников

В.В. Лысых