


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу-
директор по производству


С.М. Колесников

АКТ
технического состояния оборудования

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования:	Тягач седельный
Модель/марка:	Вольво Ф12
Инвентарный номер:	38509
Заводской номер:	YV1F12M479286
Дата ввода в эксплуатацию (историческая):	1991г.
Год выпуска:	1991г.
Завод-изготовитель:	VOLVO
Технические характеристики:	Грузоподъемность 25тн.
Мощность ДВС кВт (л.с.)	265 (360)
Трансмиссия	МКП

2. Сведения о проведенных ремонтах: проведено 0 капитальных ремонта

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Кабина	Водительская дверь износ замка двери, трещины станины сидения, не работает амортизатор сиденья.
Передний мост	Выработка в проушинах рулевых тяг и поворотных кулаках, из-за чего рулевое управление имеет люфт.
Задний мост.	Выработка посадочных мест в кронштейнах крепления реактивных штанг. Износ тормозных барабанов. Увеличены отверстия под тормозные валы, посадочные места под подшипники задних ступиц увеличены.
ДВС	ДВС повышенный расход горюче смазочных материалов.
Электрооборудование	Изоляционный материал разрушен, имеет сколы, местами отсутствует, вследствие чего происходят частые нарушения в работе электрооборудования.

КПП, сцепление

Выработка в шлицевом соединении карданного вала.

4. Выводы комиссии: отклонения геометрических параметров кабины и рамы. Усталость металла, сквозная коррозия, износ и неисправность рулевого управления, ДВС, сцепления, КПП.

5. Заключение комиссии: состояние тягача седельного неудовлетворительное, требуется замена.

Члены комиссии:

Директор ЦТиСО



А.И. Романенков

Начальник ТЦ



И.А. Воротников

Зам. начальника ТЦ по оборудованию

В.В. Лысых