


УТВЕРЖДАЮ:

**Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу-
директор по производству**


С.М. Колесников

АКТ

технического состояния оборудования

« ____ » _____ 2018 г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования:	Полуприцеп
Модель/марка:	МАЗ-9758-30
Инвентарный номер:	38865
Заводской номер:	УЗМ975800У0002487
Дата ввода в эксплуатацию (историческая):	2000 г.
Год выпуска:	2000 г.
Технические характеристики:	Грузоподъемность 26 тн.

2. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Рама	Разрушены кронштейны крепления рессор. Имеются прослаблены заклёпки рамы.
Мосты	Предельная выработка посадочных мест в кронштейнах крепления реактивных штанг. Увеличены на 10% отверстия под тормозные валики, тормозные рычаги не фиксируются, тормозная система не эффективна, посадочные места под подшипники задних ступиц увеличены на 8%, утечка воздуха с тормозных камер.
Электрооборудование	Изоляционный материал высох и разрушен, имеет сколы, местами отсутствует, вследствие чего происходят частые нарушения в работе электрооборудования. Требуется замена.

3. Выводы комиссии: Усталость металла, прослаблены заклёпки рамы, выработка в кронштейнах крепления реактивных штанг.

4. Заключение комиссии: состояние полуприцепа неудовлетворительное

Члены комиссии:

Директор ЦТиСО


А.И. Романенков

Начальник ТЦ


И.А. Воротников

Зам. начальника ТЦ по оборудованию


В.В. Лысых