


УТВЕРЖДАЮ:

**Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу-
директор по производству**


С.М. Колесников

АКТ

технического состояния оборудования

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования:	Автотопливозаправщик
Модель/марка:	АТЗ-56142-061 МАЗ-533702-2140
Инвентарный номер:	39076
Заводской номер:	X905614264003470
Дата ввода в эксплуатацию (историческая):	2004г.
Год выпуска:	2004г.
Завод-изготовитель:	Минский автомобильный завод
Технические характеристики:	Грузоподъемность 11,2 м3 (9,7 тн).
Мощность ДВС кВт (л.с.)	265 (360)
Трансмиссия	МКП

2. Сведения о проведенных ремонтах: проведено 0 капитальных ремонта

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Трансмиссия	Утечка масла с КПП
Тормозная система	Выработка в тормозных барабанах. Заменить влагоотделитель

4. Выводы комиссии: Требуется замена тормозных барабанов, устранить подтекание масла с КПП

5. Заключение комиссии: состояние автотопливозаправщика хорошее.

Члены комиссии:

Директор ЦТиСО



А.И. Романенков

Начальник ТЦ



И.А. Воротников

Зам. начальника ТЦ по оборудованию

В.В. Лысых