

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Заместитель генерального директора**  
**по металлургическому комплексу**  
**- директор по производству**

  
**С.М. Колесников**

АКТ  
технического состояния оборудования

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования:	подъемник стреловой самоходный
Модель/марка:	ПСС-121.22 на шасси ЗИЛ-433362
Инвентарный номер:	411260
Заводской номер:	1506
Дата ввода в эксплуатацию:	2007 г.
Год выпуска:	2007 г.
Завод-изготовитель:	ОАО "Автогидроподъемник" (РОССИЯ)
Технические характеристики:	Мощность двигателя л.с. (кВт) 128 (94,3) Грузоподъемность, кг. 300 Рабочая высота подъема, м. 22

2. Сведения о проведенных ремонтах: нет данных

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Кабина	Удовлетворительное состояние
Двигатель	При работе происходит перегрев двигателя
КПП	Удовлетворительное состояние
Задний мост	Удовлетворительное состояние
Передний мост	Удовлетворительное состояние
Рама	Удовлетворительное состояние
Электрооборудование	Удовлетворительное состояние
Рабочее оборудование	В металлоконструкциях ограждения люльки просматриваются прогибы, погнутости, металл пола люльки подвержен сквозной коррозии

4. Выводы комиссии: необходима диагностика СОД, ремонт люльки силами специализированной организации.


5. Заключение комиссии: состояние автогидроподъемника удовлетворительное.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

**Директор ЦТ и СО**

**Начальник ТЦ**

**Зам начальника по оборудованию ТЦ**



**А.И. Романенков**



**И.А. Воротников**



**В.В. Лысых**