

УТВЕРЖДАЮ:

**Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу -
директор по производству**

 **С.М. Колесников**

АКТ

технического состояния оборудования

« ___ » _____ 2018 г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования: Полуприцеп
Модель/марка: ОдАЗ-9370
Инвентарный номер: 411340
Заводской номер: 173909
Дата ввода в эксплуатацию (историческая): 1987 г.
Год выпуска: 1987 г.
Завод-изготовитель: Красноярский завод автомобильных прицепов

Технические характеристики: разрешенная макс. масса. кг. 19000
цепной шкворень, тип 50,8
шины: 178-508 (7.00-20)

2. Сведения о проведенных ремонтах: сведения отсутствуют

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Рама (платформа)	Борта платформы деформированы, в местах крепления навесов и запоров имеют сквозную коррозию
Подвеска	Отверстия балансиров подвески имеют эллипсоидную форму, отверстия в кронштейнах крепления рессор разбиты, рессоры потеряли упругость, имеют поломки и трещины отдельных листов, износ по толщине.
Тормозная система	Тормозные механизмы полностью изношены и не поддаются регулировке
Электрооборудование	Изоляционный материал разрушен, имеет сколы, местами отсутствует, места соединений электропроводки окислены вследствие чего происходят частые нарушения в работе световой сигнализации

4. Выводы комиссии: визуально обнаружена сквозная коррозия навесов и запоров

бортов грузовой платформы. Неисправности подвески. тормозной системы, электрооборудования


5. Заключение комиссии: состояние полуприцепа неудовлетворительное.

Члены комиссии:

Директор ЦТ и СО

Начальник ТЦ

Зам начальника по оборудованию ТЦ



А.И. Романенков



И.А. Воротников

В.В. Лысых