

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу
- директор по производству


С.М. Колесников

АКТ
технического состояния оборудования

« ____ » _____ 2018г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования:	автомобиль бортовой
Модель/марка:	КАМАЗ-53215-15
Инвентарный номер:	411430
Дата ввода в эксплуатацию (историческая):	2007 г.
Год выпуска:	2007 г.
Завод-изготовитель:	ОАО КамАЗ (РОССИЯ)
Технические характеристики:	Мощность двигателя л.с. (кВт) 224,4 (165) Рабочий объем двигателя куб.см. 10850 Тип двигателя: дизельный Разрешенная максимальная масса кг. 20500 Масса без нагрузки кг. 9350

2. Сведения о проведенных капитальных ремонтах: не проводились

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Кабина	Сквозная коррозия металла крыльев кабины
Платформа	Основание, поперечные балки, обвязка, кронштейны стоек бортов грузовой платформы по причине усталости и коррозии металла имеют погнутости, многочисленные трещины, борта платформы деформированы, в местах крепления навесов и запоров имеют сквозную коррозию, запоры бортов деформированы и не обеспечивают надежной фиксации
Двигатель	Нарушена герметичность расширительного бачка СОД
КПП	Удовлетворительное состояние
Задняя тележка	Удовлетворительное состояние

Передний мост	Удовлетворительное состояние
Рама	Удовлетворительное состояние
Тормоза	Критический износ накладок тормозных колодок
Электрооборудование	Разрушены рассеиватели задних фонарей

4. Выводы комиссии: необходимо произвести ремонт крыльев кабины, расширительного бачка СОД, грузовой платформы, системы тормозов, задних фонарей


5. Заключение комиссии: состояние автомобиля удовлетворительное.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Директор ЦТ и СО

Начальник ТЦ

Зам начальника по оборудованию ТЦ



А.И. Романенков

И.А. Воротников

В.В. Лысых