

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу
- директор по производству


С.М. Колесников

АКТ
технического состояния оборудования

« ____ » _____ 2018г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования:	Грузовой-тягач седельный
Модель/марка:	МАЗ-64229
Инвентарный номер:	411451
Дата ввода в эксплуатацию (историческая):	2000 г.
Год выпуска:	2000 г.
Завод-изготовитель:	МИНСКИЙ АВТОЗАВОД (БЕЛОРУССИЯ)
Технические характеристики:	Мощность двигателя л.с. (кВт) 330 (243) Рабочий объем двигателя куб.см. 14860 Тип двигателя: дизельный Разрешенная максимальная масса кг. 24000 Масса без нагрузки кг. 9350

2. Сведения о проведенных капитальных ремонтах: не проводились

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Кабина	Удовлетворительное состояние
Двигатель	По причине коррозии нарушена герметичность радиатора СОД, прогорел глушитель
КПП	Не переключается делитель КПП
Задняя тележка	Удовлетворительное состояние
Передний мост	Удовлетворительное состояние
Рама	Удовлетворительное состояние
Электрооборудование	Удовлетворительное состояние

4. Выводы комиссии: необходимо заменить радиатор СОД, глушитель, произвести ремонт и регулировку механизма управления делителем КПП.

5. Заключение комиссии: состояние автомобиля удовлетворительное.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Директор ЦТ и СО

Начальник ТЦ

Зам начальника по оборудованию ТЦ



А.И. Романенков



И.А. Воротников

В.В. Лысых