


УТВЕРЖДАЮ:**Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу -
директор по производству****С.М. Колесников**

АКТ

технического состояния оборудования

« __ » _____ 2018 г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования: Полуприцеп
Модель/марка: МАЗ-9758-030
Инвентарный номер: 411605
Заводской номер: УЗМ 975800У0003156
Дата ввода в эксплуатацию (историческая): 2000 г.
Год выпуска: 2000 г.
Завод-изготовитель: Минский автомобильный завод
Технические характеристики: разрешенная макс. масса. кг. 34500
цепной шкворень, тип 50
шины: 385-65R22.5

2. Сведения о проведенных ремонтах: сведения отсутствуют.

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Рама (платформа)	Борта платформы деформированы, в местах крепления навесов и запоров имеют сквозную коррозию
Подвеска	Отверстия балансиров подвески имеют эллипсоидную форму, отверстия в кронштейнах крепления рессор разбиты, рессоры потеряли упругость, имеют поломки и трещины отдельных листов, износ по толщине.
Тормозная система	Тормозные барабаны изношены, имеют сколы и трещины. Тормозные механизмы полностью изношены и не поддаются регулировке
Электрооборудование	Изоляционный материал разрушен, имеет сколы, местами отсутствует, места соединений электропроводки окислены вследствие чего происходят частые нарушения в работе световой сигнализации

4. Выводы комиссии: Износ и неисправности подвески, тормозной системы, электрооборудования

электрооборудования


5. Заключение комиссии: состояние полуприцепа неудовлетворительное.

Члены комиссии:

Директор ЦТ и СО

Начальник ТЦ

Зам начальника по оборудованию ТЦ



А.И. Романенков

И.А. Воротников

В.В. Лысых