


**УТВЕРЖДАЮ:**

**Заместитель генерального директора  
по металлургическому комплексу -  
директор по производству**

  
**С.М. Колесников**

АКТ

технического состояния оборудования

« \_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования: Бульдозерным  
Модель/марка: ДЭТ 250М2 Б1Р1  
Инвентарный номер: 411722  
Заводской номер:  
Дата ввода в эксплуатацию (историческая): 1999 г.  
Год выпуска: 1999 г.

Технические характеристики:

Мощность ДВС кВт (л.с.) 237 кВт(323 л.с)  
Трансмиссия дизель электрическая

2. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

| Наименование основных частей и узлов оборудования | Описание дефектов и неисправностей   |
|---|--|
| Кабина  | Трещины стоек в местах крепления стекол, сквозная коррозия металла пола кабины в районе крепления сиденья, дверных петель, водительская дверь не закрывается плотно, разрушение уплотнителей, износ замка двери, трещины станины сиденья, не работает амортизатор сиденья, трещины на лобовом стекле, сквозная коррозия крыши кабины. Разбиты отверстия в местах крепления кабины к раме бульдозера. |
| Рама  | Трещины в раме. Повышенный зазор в местах крепления бруса отвала к раме. Утечка масла с поворотных рулевых гидроцилиндров. На штоках гидроцилиндров отвала многочисленные задиры со следами коррозии.  |
| ДВС   | ДВС не развивает полной мощности, давление в двигателе ниже нормы, повышенный расход горюче смазочных материалов, радиаторы не обеспечивают надежное охлаждение забиты соты радиатора. ДВС греется выше нормы.   |

3. Выводы комиссии: визуально обнаружена ржавчина и признаки усталости металла. Износ ДВС, кабины. Электропроводка находится в неисправном состоянии. Проведение

капитального ремонта нецелесообразно.


4. Заключение комиссии: состояние бульдозера неудовлетворительное.

Члены комиссии:

**Директор ЦТиСО**

**Начальник ТЦ**

**Зам начальника по оборудованию ТЦ**



**А.И. Романенков**

**И.А. Воротников**

**В.В. Лысых**