


**УТВЕРЖДАЮ:**

**Заместитель генерального директора  
по металлургическому комплексу-  
директор по производству**



**С.М. Колесников**

**АКТ**

**технического состояния оборудования**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Сведения об оборудовании:**

Наименование оборудования:	Автокран
Модель/марка:	МАЗ-КС-55727-7-12
Инвентарный номер:	87495
Заводской номер:	0781
Дата ввода в эксплуатацию (историческая):	2008г.
Год выпуска:	2008г.
Завод-изготовитель:	«Могилёвтрансмаш» г. Могилёв
Технические характеристики:	Грузоподъемность 25тн.
Мощность ДВС кВт (л.с.)	184 (250)
Трансмиссия МКП	

**2. Сведения о проведенных ремонтах:** проведено 0 капитальных ремонта

**3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:**


Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Кабина	Требуется ремонт кабины (косметический).
Крановая установка	Требуется замена каната (главного подъёма).

**4. Выводы комиссии:** Требуется замена каната (главного подъёма), покраска водительской двери.

**5. Заключение комиссии:** состояние автокрана удовлетворительное.

Члены комиссии:

**Директор ЦТиСО**



**А.И. Романенков**

**Начальник ТЦ**



**И.А. Воротников**

**Зам. начальника ТЦ по оборудованию**

**В.В. Лысых**