

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу
- директор по производству


С.М. Колесников

АКТ

технического состояния оборудования

« » 2018 г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования:	Гидравлический автомобильный кран
Модель/марка:	НК-200S-IIIS
Инвентарный номер:	411132
Заводской номер:	181159
Дата ввода в эксплуатацию:	1993 г.
Год выпуска:	1992 г.
Завод-изготовитель:	Фирма КАТО, Япония
Технические характеристики:	Мощность двигателя л.с. (кВт) 225 (165) Грузоподъемность, т. 20 Шины 320 - 508

2. Сведения о проведенных ремонтах: нет данных

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Шасси	
Кабина	Удовлетворительное состояние
Двигатель	Износ шатунно-поршневой группы, двигатель не развивает полной мощности, дымит, давление в двигателе ниже нормы, в систему охлаждения проникает масло из системы смазки, отсутствует радиатор, компрессор не обеспечивает рабочее давление в тормозной системе
Передача карданная	Удовлетворительное состояние
Задняя тележка	Разбита задняя балансирующая тележка, отверстия балансиров имеют эллипсоидную форму
Рама	Удовлетворительное состояние
Передний мост	Удовлетворительное состояние


Электрособорудование	Изоляционный материал частично разрушен, местами отсутствует
Оборудование	
Кабина	Удовлетворительное состояние
Рама поворотная	Удовлетворительное состояние
Рама опорная	Коррозия настила, разрушение лакокрасочного (защитного антикоррозионного) покрытия
Короб аутригера	Местный погиб стенки
Привод управления двигателем	Течь рабочей жидкости с главного цилиндра управления ТНВД по причине износа сопрягаемых деталей
Стрела телескопическая	Удовлетворительное состояние
Крюковая подвеска	Разрушение лакокрасочного покрытия

4. Выводы комиссии: необходим капитальный ремонт двигателя, задней балансирной тележки, ремонт электропроводки, ремонт настила опорной рамы, ремонт короба аутригера, восстановление лакокрасочного (защитного антикоррозионного) покрытия.

5. Заключение комиссии: состояние крана автомобильного неудовлетворительное.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Директор ЦТ и СО



А.И. Романенков

Начальник ТЦ



И.А. Воротников

Зам начальника по оборудованию ТЦ



В.В. Лысых