


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника цеха по оборудованию и ремонтам

Уваров А.Н.
_____ 2018г.

АКТ
технического состояния оборудования

Наименование агрегата Воздушная линия электропередачи 6кВ "Пиренга"

Модель, тип Деревянные опоры на ж.б. приставках, провод АС-95

Инвентарный № 160758

Код работы _____

Акт составлен в связи с приемкой линии электропередачи

Дата и вид последнего ремонта нет данных


Краткое описание состояния агрегата на время составления акта.

№ п/п	Наименование узлов и основных частей	Описание дефекта
1	Деревянные опоры	Некоторые опоры имеют незначительное отклонение от вертикальной оси.
2	Крепежные элементы опор	Износ, коррозия металлических элементов (бандажей, стяжных шпилек, болтовых соединений)
3	Провод АС-95	Коррозия провода. Небольшие провисы проводов.
4	Изоляторы, коммутационные аппараты	Коррозия металлических элементов коммутационных аппаратов их частичное разрушение
5	Кабельные линии	Коррозия металлической оболочки кабеля. На некоторых кабельных линиях отсутствуют концевые разделки.
6	Охранная зона ВЛ-6кВ	Заращение охранной зоны деревьями и кустарником

Заключение специалистов: Воздушная линия электропередачи 6кВ находится в удовлетворительном состоянии. Требуется: восстановительный ремонт элементов опор и их креплений, расчистка охранной зоны от кустарника.

Наличие МТР для выполнения работ (Да/Нет)
Составлен "28" мая 2018 г.

Ответственный за исправное состояние оборудования



В.Н. Завидов