

АКТ
технического состояния оборудования

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования:	Самосвал
Модель/марка:	SCANIA P380 CB6x4EHZ P6x400
Инвентарный номер:	411296п
Заводской номер:	
Дата ввода в эксплуатацию (историческая):	2008г.
Год выпуска:	2008г.
Завод-изготовитель:	SCANIA
Технические характеристики:	
Мощность ДВС кВт (л.с.)	279 кВт (380 л.с.)
Трансмиссия	КПП механическая


2. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	
Передний мост	Износ тормозных барабанов, тормозные рычаги не обеспечивают рабочий зазор между барабаном и тормозной колодкой.
Средний мост	Износ тормозных барабанов. Увеличены отверстия под тормозные валы, тормозная система не эффективна.
Задний мост	Отсутствует две реактивные штанги. Износ тормозных барабанов. Увеличены отверстия под тормозные валы, тормозные рычаги не фиксируются, утечка воздуха с тормозных камер.
ДВС	Исправен
Грузовая платформа	Кузов имеет коррозию, трещины заднего борта и днища.
КПП и ГТР	Отсутствует блок клапанов делителя.

3. Выводы комиссии: требуется ремонт тормозной системы. Ремонт кузова.

4. Заключение комиссии: состояние автомобиля удовлетворительное.

Члены комиссии:
Начальник службы РИТО
Начальник УХТ


Э.Ю. Тетерин
В.А. Темрук