


УТВЕРЖДАЮ:**Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу -
директор по производству**
С.М. Колесников**АКТ**

технического состояния оборудования

« _ » _____ 2018 г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования: трактор колесный
Модель/марка: МТЗ-80
Инвентарный номер: 142426
Заводской номер: Н/У
Дата ввода в эксплуатацию (историческая): 1994 г.
Год выпуска: 1994 г.
Завод-изготовитель: Минский тракторный завод
Технические характеристики: Мощность двигателя кВт (л.с.) 55,16 (75)
Трансмиссия :
механическая, ступенчатая
Шины :
передние 7,5-20
задние 15,5R38
Макс. конструктивная скорость, км/ч 33,3
Габаритные размеры, мм 3815x1970x2470

2. Сведения о проведенных ремонтах: нет данных

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Кабина	Трещины стоек в местах крепления стекол, сквозная коррозия крыши кабины, разрушены уплотнители, не работают замки дверей, не работает амортизатор сиденья
Двигатель	Износ шатунно-поршневой группы, двигатель не развивает полной мощности, дымит, давление в двигателе ниже нормы, повышенный расход горюче-смазочных материалов, ТНВД не создает рабочего давления для качественного распыла топлива
КПП	Передачи КП включаются со скрежетом

Задний мост	Повышенный шум в конической паре, не работает автоматическая блокировка дифференциала, неэффективная работа тормозов.
Передний мост	Состояние удовлетворительное.
Рулевое управление	Рулевой механизм по причине износа сопрягаемых деталей имеет люфт, не поддающийся регулировке.
Электрооборудование	Изоляционный материал разрушен, имеет сколы, местами отсутствует, места соединений электропроводки окислены вследствие чего происходят частые нарушения в работе электрооборудования.

4. Выводы комиссии: визуально обнаружена сквозная ржавчина и признаки усталости металла. Износ и неисправности рулевого управления, ДВС, КПП, тормозной системы, Электропроводка находится в неисправном состоянии.

5. Заключение комиссии: состояние трактора неудовлетворительное.

Члены комиссии:

Директор ЦТ и СО

Начальник ТЦ

Зам начальника по оборудованию ТЦ



А.И. Романенков



И.А. Воротников

В.В. Лысых