


**УТВЕРЖДАЮ:**

**Заместитель генерального директора  
по металлургическому комплексу -  
директор по производству**

  
**С.М. Колесников**

АКТ

технического состояния оборудования

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования: Полуприцеп  
Модель/марка: МАЗ-9758-030  
Инвентарный номер: 411601  
Заводской номер: УЗМ 975800У0003151  
Дата ввода в эксплуатацию (историческая): 2000 г.  
Год выпуска: 2000 г.  
Завод-изготовитель: Минский автомобильный завод  
Технические характеристики: разрешенная макс. масса. кг. 34500  
сцепной шкворень, тип 50  
шины: 385-65R22.5

2. Сведения о проведенных ремонтах: сведения отсутствуют.

3. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Рама (платформа)	Настил платформы частично разрушен и имеет сквозные проломы. Механизмы выдвижения опор не работают по причине полного износа. Борта платформы деформированы, в местах крепления навесов и запоров имеют сквозную коррозию
Подвеска	Отверстия балансиров подвески имеют эллипсоидную форму, отверстия в кронштейнах крепления рессор разбиты, рессоры потеряли упругость, имеют поломки и трещины отдельных листов, износ по толщине.
Тормозная система	Тормозные механизмы полностью изношены и не поддаются регулировке
Электрооборудование	Изоляционный материал разрушен, имеет сколы, местами отсутствует, места соединений электропроводки окислены вследствие чего происходят частые нарушения в работе световой сигнализации

4. Выводы комиссии: неисправности грузовой платформы, подвески, тормозной

системы , электрооборудования.

5. Заключение комиссии: состояние полуприцепа неудовлетворительное.

Члены комиссии:

**Директор ЦТ и СО**

**Начальник ТЦ**

**Зам начальника по оборудованию ТЦ**



**А.И. Романенков**



**И.А. Воротников**

**В.В. Лысых**