


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОФ

В.В. Баранов


" / " 2022 г.

А К Т

технического состояния оборудования

Наименование агрегата Сушильный барабан ALLGAIER - MOZER №1

Модель, тип TT180 25 D ZL OB K SÖ

Инвентарный № 253248

Номер заказа _____

Акт составлен для определения технического состояния оборудования

Дата и вид последнего ремонта _____

Краткое описание состояния агрегата на время составления акта

№ п/п	Наименование узлов и основных частей	Описание дефекта
1	Барабан	
2	Опорные катки	
3	Упорные катки	
4	Рессоры	
5	Привод	
6	Горелка мазутная	

Заключение специалистов Оборудование возможно для дальнейшей эксплуатации после очистки от технологического материала (пыль) и проведения планового ТО




Составлен " 04 " Апрель 2022г.

Подписи:

Главный механик ЦСО ОФ
(Должность)

Старший механик ОФ
(Должность)

Зам. начальника ОФ
(Должность)


(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

И.Г. Воробьев
(Фамилия и инициалы)
К.Э. Гаврюшин
(Фамилия и инициалы)
Р.Р. Шаяхметов
(Фамилия и инициалы)