

АКТ № ЦРПФ-140224/0012
технического состояния оборудования

1. Сведения об оборудовании:

Наименование оборудования: Траверса ТрК5-32,0-6,0/2,5
Модель/марка: ТрК5
Инвентарный номер: 890100018673
Заводской номер:
Дата ввода в эксплуатацию (историческая): 2021
Год выпуска: н/д
Завод-изготовитель: н/д
Технические характеристики: Грузоподъемность, т 24,0
Масса траверсы*, кг 1200
Габариты, мм (ДхШхВ)
5900х2525х3430

2. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:


Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов неисправностей
Траверса ТрК5-32,0-6,0/2,5	б/у, состояние удовлетворительное

3. Выводы комиссии: Траверса ТрК5-32,0-6,0/2,5 б/у, техническое состояние удовлетворительное

4. Заключение комиссии: Траверса ТрК5-32,0-6,0/2,5 б/у, техническое состояние удовлетворительное

Председатель комиссии:

Главный менеджер ГУПФ ЦРПФ ДПА



С.И. Кисляков


Члены комиссии:

Главный специалист ГУПФ ЦРПФ ДПА



Д.И. Аникин

Старший механик СТПА ШКК



А.А. Кудрявцев

Старший энергетик СТПА ШКК



О.А. Зажигин