


**НОРНИКЕЛЬ**

ПЕЧЕНГАСТРОЙ

Начальник ЦР ООО «Печенгастрой»


Е.А. Козлов

«___» _____ 2024 г.

Акт

технического состояния транспортного средства

«___» _____ 2024 г.

г. Мончегорск

Проведено полное техническое обследование крана автомобильного КС-55713-1 на шасси КамАЗ 55111С гос. № Н574МС51 инв. № 98953 на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра крана автомобильного КС-55713-1 и технической документации было установлено следующее:

год изготовления крана автомобильного КС-55713-1 – 2004 год, пробег с начала эксплуатации составил – 42000 км, капитальный ремонт не проводился, остаточная стоимость – 0 руб.

№	Наименование узла, агрегата	Техническое состояние	Заключение о дальнейшем использовании
1	Кабина	Исправна	Пригодна к эксплуатации
2	Двигатель и его системы	Исправен, требуется техническое обслуживание	Пригоден к эксплуатации после проведения ТО
3	Коробка передач	Исправна, требуется техническое обслуживание	Пригодна к эксплуатации после проведения ТО
4	Рама (шасси)	Исправна, требуется техническое обслуживание	Пригодна к эксплуатации после проведения ТО
5	Тормозная система	Исправна, требуется техническое обслуживание	Пригодна к эксплуатации после проведения ТО

6	Электрооборудование	В рабочем состоянии	Пригодно к эксплуатации
7	Гидравлическая система	Исправна, требуется техническое обслуживание	Пригодна к эксплуатации после проведения ТО

Заключение: кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КамАЗ 55111С гос. № Н574МС51 инв. № 98953, 2004 года выпуска, с начала эксплуатации имеет пробег - 42000, по данным бухгалтерского учета имеет остаточную стоимость – 0 руб., капитальному ремонту не подвергался, пригоден для реализации.

При осмотре присутствовали:

Главный инженер ЦР

Начальник ПО ЦР

Менеджер ПО ЦР



Е.А. Афоничев

В.В. Орлов

К.А. Штыков