



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОСМОТРА) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Мончегорск

«30» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Начальник автоколонны г. Мончегорск - В.Г. Васильев

Члены комиссии:

Старший механик автоколонны - А.В. Панфилов

г. Мончегорск

Автослесарь автоколонны - М.В. Новицкий

г. Мончегорск

Составили настоящий акт о техническом состоянии движимого имущества:

автомобиль

Тойота Камри

АК г. Мончегорск

вид имущества

наименование имущества

местонахождение имущества

Год выпуска:

2010

Государственный регистрационный
номер:

К 058 КУ 51 rus

Заводской (VIN) №:

XW7BE40K80S014602

Инв. №:

ОЦ 000253

Условия проведения
осмотра:

Крытый гаражный бокс с естественным и искусственным освещением.

Результаты осмотра:

Кузов: сквозная коррозия задних арок, порогов, ниша запасного колеса, коррозия точек крепления локеров, брызговиков, опор передних амортизаторов. Очаговая коррозия кузовных элементов (крышка багажника, задние крылья, двери, передние крылья, капот.

Подвеска: коррозия (подрамника) задней подвески и точек крепления поперечных тяг. Коррозия, износ элементов передней подвески подрамник и точки крепления (сайлентблоки), нижние рычаги, сайлентблоки нижних рычагов, опор крепления двигателя и коробки передач.

Двигатель: повышенный расход масла, масляные загрязнения по наружной части корпуса, посторонние звуки при работе двигателя и навесных агрегатов (ролики

приводного ремня, генератор) вибрация, износ, просадка опор крепления двигателя и коробки передач.

Трансмиссия: автоматическая коробка передач имеет износ, выраженный в рывках толчках при переключении, вибрация при выключении передач (паркинг).

Электрика: возрастные повреждения изоляции электропроводки моторного отсека, периодические отказы в работе систем.

Тормозная система: коррозионный износ магистралей, механический износ колесных механизмов (суппорта), коррозионный, механический износ элементов ручного, стояночного тормоза, износ и периодические отказы в работе системы АБС.

Салон: износ обшивки сидений, потертости облицовки дверей, потолка, передней панели, элементов отделки и руля.

Оптика: помутнение стекол фар, выгоревшие отражатели.


Пробег автомобиля составляет: 391 690 км.

Выводы комиссии:

Автомобиль находится в условно-пригодном состоянии, но требующем значительного ремонта или замены главных частей.

Председатель комиссии:


Начальник автоколонны г. Мончегорск



В.Г. Васильев


Члены комиссии:

Старший механик автоколонны
г. Мончегорск



А.В. Панфилов

Автослесарь автоколонны
г. Мончегорск



М.В. Новицкий